



**Ringsted**  
Kommune

**Kontaktoplysninger**  
*Teknik- og Miljøcenter*

**Team Byplan og Vej**  
Rønnedevej 9  
4100 Ringsted  
Tel.: +45 57 62 63 00

| Om Ejendommen             |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Adresse                   | Store Bøgeskovvej 6, 4100 Ringsted                                                |
| Bygningsnummer            | 3                                                                                 |
| Opførselsår               | 1915                                                                              |
| Ombygningsår              | -                                                                                 |
| Betegnelse                | -                                                                                 |
| SAVE Registrering         |                                                                                   |
| Arkitektonisk værdi       | 3                                                                                 |
| Arkitektonisk vurdering   | Velproportioneret                                                                 |
| Kulturhistorisk værdi     | 4                                                                                 |
| Kulturhistorisk vurdering | -                                                                                 |
| Miljømæssig værdi         | 4                                                                                 |
| Miljømæssig vurdering     | -                                                                                 |
| Originalitet              | 3                                                                                 |
| Originalitetsvurdering    | Ny tagdækning. Ellers original fremtræden                                         |
| Tilstand                  | 5                                                                                 |
| Tilstandsvurdering        | -                                                                                 |
| Bevaringsmæssig værdi     | 3                                                                                 |
| Bevaringsmæssig vurdering | -                                                                                 |
| Bygningskonstruktion      |                                                                                   |
| Bygningsdel               | -                                                                                 |
| Dør/Port                  | Revledør                                                                          |
| Oprindelig funktion       | Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv. |
| Gavlkonstruktion          | Grundmuret gavl                                                                   |
| Gesims                    | Muret med puds/ stuk                                                              |
| Hovedplan                 | Enkelthus uden facadeorientering                                                  |
| Kvist                     | Facade-/ frontkvist                                                               |
| Sokkel                    | Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)                                      |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Stilart         | Anden stilart             |
| Tagkonstruktion | Saddeltag/ heltag         |
| Udsmykning      | -                         |
| Vindue          | Fladbuget                 |
| Ydermur         | Puds, overfladebehandling |