



Ringsted
Kommune

Kontaktoplysninger
Teknik- og Miljøcenter

Team Byplan og Vej
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 63 00

Om Ejendommen	
Adresse	Valdemarsgade 17, 4100 Ringsted
Bygningsnummer	1
Opførselsår	1906
Ombygningsår	-
Betegnelse	-
SAVE Registrering	
Arkitektonisk værdi	3
Arkitektonisk vurdering	Velproportioneret med mange murværksdetaljer. Homogent
Kulturhistorisk værdi	4
Kulturhistorisk vurdering	-
Miljømæssig værdi	4
Miljømæssig vurdering	-
Originalitet	3
Originalitetsvurdering	Døre og vinduer tilpasset. Fremtræder original, mangler skorsten
Tilstand	3
Tilstandsvurdering	Velholdt
Bevaringsmæssig værdi	3
Bevaringsmæssig vurdering	-
Bygningskonstruktion	
Bygningsdel	Frontispice, fronton, frontspids
Dør/Port	Fyldningsdør, flammeret dør
Oprindelig funktion	Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion	Grundmuret gavl
Gesims	Muret gesims
Hovedplan	Enfløjet bygning
Kvist	Tagkvist
Sokkel	Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)

Stilart	Historicisme
Tagkonstruktion	Valmtag, mansardtag
Udsmykning	Frise, bånd, vindues-, dør- eller portindfatning, stålbænk
Vindue	Retkantet
Ydermur	Ubehandlet overflade